

Branche			Activiteit(en)	Meest voorkomende overtreding(en)	Effecten							Kans	Risico= kans x effect	Frequenties				
Branche	type	MBA	Activiteit(en)	Meest voorkomende overtreding(en)	veiligheid	gezondheid	duurzaamheid	bedreiging milieu en leefbaarheid	financiële schade	bestuurlijke imago	EFFECT SCORE	NALEVING	RISICO	huidige frequenties (vaak niet altijd haalbaar i.c.m. laaropdrachten)	concept voorstel nieuwe frequenties (verwachting niet altijd haalbaar i.c.m. laaropdrachten)			
Bodem	vergunningverlening	Graven onder of gelijk aan interventiewaarde (>25 m³)	graven	geen informatie geleverd	1	1	1	1	1	1	1	2	L					
Bodem	vergunningverlening			informatie niet volledig en compleet	1	1	1	1	1	1	1	1	L					
Bodem	toezicht			werk niet conform informatie uitgevoerd	1	1	1	1	1	1	1	2	L					
Bodem	toezicht			werk niet conform wetgeving uitgevoerd	1	1	1	1	1	1	1	1	L					
Bodem				zeven							1		L					
Bodem				tijdelijke opslag van grond (max. 8 weken)							1		L					
Bodem				terugplaatsen van grond na afloop van een tijdelijke uitplaatsen							1		L					
Bodem	vergunningverlening	Graven boven interventiewaarde (>25 m³)	graven	niet gemeld	2	2	1	2	2	2	2	1	L					
Bodem	vergunningverlening			niet volledig en compleet gemeld	2	2	1	2	2	2	2	1	L					
Bodem	vergunningverlening			geen informatie aangeleverd conform informatieplicht	2	2	1	2	2	2	2	1	L					
Bodem	toezicht			werk niet conform melding/informatie uitgevoerd	2	2	1	2	2	2	2	2	M					
Bodem	toezicht			werk niet conform wetgeving uitgevoerd	2	2	1	2	2	2	2	2	M					
Bodem				zeven							1		L					
Bodem				tijdelijke opslag van grond (max. 8 weken)							1		L					
Bodem				terugplaatsen van grond na afloop van een tijdelijke uitplaatsen							1		L					
Bodem	vergunningverlening	saneren van de bodem (verbeteren van grond)	grondwater	niet gemeld							1		L					
Bodem	vergunningverlening			niet gemeld	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
Bodem	vergunningverlening			niet volledig en compleet gemeld	2	2	1	2	2	2	2	2	M					
Bodem	toezicht			geen informatie aangeleverd conform informatieplicht	2	2	1	2	2	2	2	2	M					
Bodem	toezicht			werk niet conform melding/informatie uitgevoerd	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
Bodem	toezicht			werk niet conform wetgeving uitgevoerd	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	vergunningverlening			niet gemeld	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	vergunningverlening	Opslaan van grond en baggerspecie	opslaan grond en baggerspecie	niet volledig en compleet gemeld	2	2	1	2	2	2	2	2	M					
bodem	vergunningverlening			geen informatie aangeleverd conform informatieplicht	2	2	1	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			werk niet conform melding/informatie uitgevoerd	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			werk niet conform wetgeving uitgevoerd	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			bescheiden niet aanwezig op het werk	1	1	1	1	1	1	1	1	L					
bodem	toezicht			niet gemeld	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			niet volledig en compleet gemeld	2	2	1	2	2	2	2	2	M					
bodem	vergunningverlening	Toepassen van bouwstoffen, (mechanisch)ontwateren	immobilisaten/avi Bodemas	geen informatie aangeleverd conform informatieplicht	2	2	1	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			werk niet conform melding/informatie uitgevoerd	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			werk niet conform wetgeving uitgevoerd	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			zeven grond en baggerspecie samenvoegen	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			(mechanisch)ontwateren	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht										1		L					
bodem	toezicht										1		L					
bodem	toezicht										1		L					
bodem	vergunningverlening	Toepassen van grond of baggerspecie	overige toepassen bouwstoffen	geen informatie geleverd	2	2	3	3	3	3	3	2	H					
bodem	vergunningverlening			informatie niet volledig en compleet	2	2	3	3	3	3	3	2	H					
bodem	toezicht			werk niet conform informatie uitgevoerd	2	2	3	3	3	3	3	2	H					
bodem	toezicht			werk niet conform wetgeving uitgevoerd	2	2	3	3	3	3	3	2	H					
bodem	toezicht			bescheiden niet aanwezig op het werk	1	1	1	1	1	1	1	1	L					
bodem	vergunningverlening			niet gemeld	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	vergunningverlening			niet volledig en compleet gemeld	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	vergunningverlening	Toevalvondst	aantreffen nieuwe spoedlocatie	geen informatie aangeleverd conform informatieplicht	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			werk niet conform melding/informatie uitgevoerd	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			werk niet conform wetgeving uitgevoerd	2	2	2	2	2	2	2	2	M					
bodem	toezicht			niet melden van aangetroffen verontreiniging	2	2	3	3	3	3	3	2	H					
bodem	toezicht			niet melden van aangetroffen verontreiniging	2	2	3	3	3	3	3	2	H					
Bodem	toezicht			voldoet niet aan kwaliteit	1	1	1	1	1	1	1	2	L					
Bodem	toezicht	Graven boven interventiewaarde (<25 m³)		voldoet niet aan volume	1	1	1	1	1	1	1	2	L					
Bodem	toezicht			voldoet niet aan kwaliteit	1	2	1	2	1	1	2	2	M					
Bodem	toezicht			voldoet niet aan kwaliteit	1	2	1	2	1	1	2	2	M					
Bodem	toezicht			voldoet niet aan volume	1	2	1	2	1	1	2	2	M					
Bodem	toezicht			voldoet niet aan volume	1	2	1	2	1	1	2	2	M					
Aandachtspunt	aandachtspunt			voldoet niet aan monitoringsverplichting	1	2	1	2	2	2	2	2	M					
Aandachtspunt	aandachtspunt			voldoet niet aan inspectieverplichting	1	1	1	2	1	1	1	1	L					
Aandachtspunt	aandachtspunt			voldoet niet aan herstelverplichting	1	2	1	2	2	2	2	2	M					